

Notat ang. afsnit 5.1 i Miljøscreening af statslig skovrejsning på matriklerne 41s og 16n – Åby by, Åby i direkte forlængelse af Aabyskoven, Østre Hovensvej 10, 9440 Aabybro.

ID Kvalitets- elementer	Haldagergøften (08951) Typologi RW2	Ry Å (09043) Typologi RW3	Ry Å (09043_a) Typologi RW3
Samlet økologisk tilstand	Moderat	Moderat	Ringe
Makrofyter	Ukendt	Ukendt	Ukendt
Fytobenthos	Ukendt	Ukendt	Ukendt
Bentiske invertebrater	Moderat	Moderat	Moderat
Fisk	Ukendt	Høj	Ringe
Moforlogiske forhold	Målt, ikke anvendt	Målt, ikke anvendt	Målt, ikke anvendt
Kemisk tilstand	Ukendt	Ukendt	Ikke-god
Nationalt specifikke stoffer	Ukendt	Ukendt	Ikke-god

Datakilde: <https://vandplandata.dk/vp3endelig2022/kort>